

Einbau der Wandlerschienen in den KS801SB

1. Leitungen von Isolatoren abschrauben.
2. Wandler auf Cu-Schienen stecken und Cu-Schienen montieren montieren. (M12 - 60Nm)
3. Leitungen an Cu-Schienen anschließen (M12 – 60Nm)

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.

Electric Voltage! Danger to life!

Only skilled or instructed persons are allowed to carry out the following operations.

Risque électrique ! Danger de mort !

Seuls les personnes habilitées et compétentes sont autorisées à exécuter les travaux ci-après.

Pericolo di morte causa corrente elettrica!

Solo persone esperte o istruite e sono autorizzate ad eseguire le operazioni riportate di seguito.

¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!

El trabajo a continuación descrito debe ser realizado por personas cualificadas y advertidas.

Электрический ток! Опасно для жизни!

Только специалисты или проинструктированные лица могут выполнять следующие операции.

STRIEBEL & JOHN GmbH & Co. KG

Am Fuchgraben 2-3

77880 Sasbach

Telephone +49 (0) 78 41 / 6 09 - 0

Telefax +49 (0) 78 41 / 6 09 - 501

EDV.Nr.: 121451 / 0

01.02.2013

printed in Germany