




Lieferumfang
Scope of supply
Contenu de la livraison
Scopo della fornitura
Suministro
Комплект поставки



WR-Rahmen
WR-Profile
Montants type WR
Profilo WR
Bastidor WR
WR-профиль



Zubehör
Accessories
Accessoires
Accessori
Accesorios
Аксессуары



ED-Rahmen
ED-Profile
Montants type ED
Profilo ED
Bastidor ED
ED-профиль



Werkzeug
Tools
Outils
Attrezzi
Herramientas
Инструменты



Hinweis
Reference
Référence
Riferimento
Atención
Ссылка



Geerdet
Earthed
Mise à la terre
Messa a terra
A tierra (clase 1)
Защитное заземление



Richtig
Correct
Correcte
Corretto
Correcto
Верно



Schutzisoliert
Double Insulated
Classe 2
Doppio isolamento
Doble aislamiento
Двойная изоляция




Falsch
Wrong
Faux
Sbagliato
Falso
Неверно



Leitungseinführung
Cable entry
Passage de cable
Ingresso cavi
Entrada de cables
Кабельный ввод




Recycling
Recycling
Recyclage
Riciclabile
Reciclable
Переработка



KF140SB

1x



KF142

Z1

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.

Electric Voltage! Danger to life!

Only skilled or instructed persons are allowed to carry out the following operations.

Risque électrique! Danger de mort!

Seuls les personnes habilitées et compétentes sont autorisées à exécuter les travaux ci-après.

Pericolo di morte causa corrente elettrica!


Solo persone esperte o istruite e sono autorizzate ad eseguire le operazioni riportate di seguito.







¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!








El trabajo a continuación descrito debe ser realizado por personas cualificadas y advertidas.


Электрический ток! Опасно для жизни!



Только специалисты или проинструктированные лица могут выполнять следующие операции.









		
1	 C	4x
2		1x
3	 4,8x11,5 T25	42x
4		2x
5		2x
6	 4,8x22 T25	18x
7		2x
8	 A6,4 DIN125	4x
9	 M6x20 SW5	4x
10	 13x19x20	2x
11	 A8 DIN6796	4x
12	 M8x40 SW13	2x
13	 M8x25 SW13	2x


		
14	  M8x12 SW5	8x
15	 	1x
16	 	1x
17	  M6x12 SW4	8x
18	 M6x12	12x
19	  	2x
20		1x
21		2x
22		4x
23	   T25	4x
24		2x
25		2x
26	 A8	2x

		
27	  SW13	4x
28		1x
29		2x
30		3x
31	 	1x
32	 	1x
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		




1		4x	2		1x	3		T25 4 Nm
3		4,8x11,5		T25	4x			



4		2x	5		2x	6		T25 4 Nm
6		16x						




7		2x	8	 A8 DIN125	4x	9	 SW5 3,5 Nm
9	 M6x20  SW5	4x	10		2x		
11	 A6,4 DIN6796	4x	12	 M8x40  SW13	2x		
13	 M8x25  SW13	2x					



14

M8x12
SW5





4x

12

SW5




8 Nm



4

15



1x

16



1x

17

SW4



5 Nm



17

M6x12



SW4


4x



5

14

M8x12
SW5




4x

14 SW5



8 Nm



6


18

M6x12





12x



19




2x



7



20



1x

3



4,8x11,5



T25




8x

3

T25




4 Nm



10

22




4x

23



T25



4x

23

T25



1,2 Nm

3



4,8x11,5



T25





16x

3

T25






4 Nm



11


3	 4,8x11,5	 T25	8x	24		2x	3 T25  4 Nm
----------	---	--	----	-----------	--	----	---





12

3	 4,8x11,5	 T25	3x	30		3x	3 T25  4 Nm
----------	---	--	----	-----------	---	----	---



31		1x
-----------	---	----




3x




3




13




14







3/8MWR11




TW..G
+
TZ..12W1G




15A






16

Z1	 KF140SB KF142	1x	27	 SW13	4x	32 SW13  3 Nm
25		2x	26	 A8	2x	



17

28






1x

29




2x




18

Z1.1





1x

Z1.1



1x



19

