










	VS448/VS449	
1		1x
2	M10x25   SW17	1x
3	 A10	1x
4	M12x35   SW19	3x
5		3x
6	 A13	6x
7	M12  SW19 	3x
8		2x
9		2x
10		1x
11	 A10,5	1x
12	M10  SW17 	1x



Lieferumfang
Scope of supply
Contenu de la livraison
Scopo della fornitura
Suministro
Комплект поставки



WR-Rahmen
WR-Profile
Montants type WR
Profilo WR
Bastidor WR
WR-профиль



Geerdet
Earthed
Mise à la terre
Messa a terra
A tierra (clase 1)
Защитное заземление



Richtig
Correct
Correcte
Corretto
Correcto
Верно



Zubehör
Accessories
Accessoires
Accessori
Accesorios
Аксессуары



ED-Rahmen
ED-Profile
Montants type ED
Profilo ED
Bastidor ED
ED-профиль



Schutzisoliert
Double Insulated
Classe 2
Doppio isolamento
Doble aislamiento
Двойная изоляция



Falsch
Wrong
Faux
Sbagliato
Falso
Неверно



Werkzeug
Tools
Outils
Attrezzi
Herramientas
Инструменты



Hinweis
Reference
Référence
Riferimento
Atención
Ссылка



Leitungseinführung
Cable entry
Passage de cable
Ingresso cavi
Entrada de cables
Кабельный ввод



Recycling
Recycling
Recyclage
Riciclabile
Reciclable
Переработка

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.

Electric Voltage! Danger to life!

Only skilled or instructed persons are allowed to carry out the following operations.

Risque électrique ! Danger de mort !

Seuls les personnes habilitées et compétentes sont autorisées à exécuter les travaux ci-après.

Pericolo di morte causa corrente elettrica!

Solo persone esperte o istruite e sono autorizzate ad eseguire le operazioni riportate di seguito.



¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!

El trabajo a continuación descrito debe ser realizado por personas cualificadas y advertidas.

Электрический ток! Опасно для жизни!


Только специалисты или проинструктированные лица могут выполнять следующие операции.

SW17



1

10




1x


10 SW40






30Nm





2

1		1x	2	 M10x25	 SW17	1x	2 SW17  25Nm
3	 A10	1x					




3

4	 M12x35	 SW19	3x	5		3x
6	 A13	6x	7	 M12	 SW19	3x




4

11		1x	12	M10  SW17	1x	12 SW17  5Nm
-----------	---	----	-----------	--	----	---



5

8		2x	9		1x
----------	---	----	----------	---	----



6

